

Smart & Säkert


Kläm- och skärskador



Inte bara ren
och skär tur!

– skär- och klämskador kan förebyggas

Kläm- och skärskador



Exempel på bra arbetsmiljö

1. Riskinventering innan arbete påbörjas
2. Säkra transportsträckor
3. Säkerhetsstaket med elförreglad dörr
4. Rätt skyddsutrustning
5. Säkert underhållsarbete

Checklistan



Hos oss;

- är alla maskiner riskbedömda
- fungerar maskinskydd t ex avskärningskydd, förreglingar, ljusbommar mm
- riskbedöms arbetet, t ex med Sirius 2 minuterskoll, när vi avviker från normala rutiner
- finns rutiner för bryt & lås
- finns säkra arbetsmetoder och instruktioner
- säkerställer vi att roterande maskindelar står stilla vid arbete med rullmaskin
- har vi rutiner och instruktioner vid driftstörningar
- är emballeringslinjen säker och går inte igång när någon vistas i riskområdet
- finns och används utprovade skärskyddshandskar vid arbete med vassa föremål
- förvaras vassa verktyg med skydd
- används anpassade knivar
- finns saxar och avbitartänger permanent upphängda där de behövs
- har vi ändamålsenlig skyddsutrustning – framtagna i samverkan

För ett smart och säkert arbetsmiljöarbete – rapportera i PIA!

www.industrisirius.se